



Prova teórica

Nome: Eládio PEREIRAData: 12 / 01 / 2015

Curso: _____

Avaliação: 19 Vc lonesH Nery.

1 – Execute o programa de CNC da peça representada na figura 1.




Figura 1

- Considere um bruto de maquinação de diâmetro 70.
- Para execução do programa selecione e utilize as seguintes ferramentas e parâmetros de corte.
- Se utilizar a operação de desbaste, selecione um incremento de 2mm por passagem e deixe uma sobre espessura para acabamento de 0.2 no eixo "X" e "Z".

N.º ferramenta	Tipo de ferramenta	Rotação	Avanço
1	Ferro de desbaste	2500 / 250	0.3
3	Ferro de Acabamento	4000 / 300	0.1
4	Ferro de Sangrar (3.14 mm)	1000 / 150	0.1
5	Macho M10	800	-



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

T101 (Desbastar)

654

650 S 2500 M03

696 S 250

600 X 75. 25. M08

671 P 30 Q 20 W0,2 U0,2 D2. F0,3

N10 X0. Z0. 642

601 X 43.

601 X 45. Z -1.

601 Z -35.

602 ~~X 3200 X 55. Z -35. R5~~ 601 X 63.

601 ~~Z -55~~ ~~X 65. Z -21.~~

601 Z -55.

N20 600 640 X 75.

M09

628

T303 (Acabamento)

654

650 S 4000 M03

696 S 300

600 X 75. 25. M08

670 P 10 Q 20 F 0,1

M09

628

T505 (Sombrer)

654

650 S 1000 M03

696 S 150

600 X 75. 25. M08

600 Z -106,14

601 X0. F0,1

601 X 75. F1.

M09

628

M20

(Roda a 7ecq)
π00

T 101

655

650 S 2500 M03

696 S 250

600 X 75. 25. M08

671 P 30 Q 40 W0,2 U0,2 D2. F0,3

N10 X0. Z0. 642

601 X 43.

601 X 45. Z -1.

601 Z -20.

601 X 53.

601 X 55. Z -21.

601 Z -28.

601 X 63.

601 X 65. Z -29.

N40 600 640 X 75.

M09

628

T303

655

650 S 4000 M03

696 S 300

600 X 75. 25. M08

670 P 30 Q 40 F 0,1

M09

628

M30

600 Z -8,14
601 X 40. F 0,1
601 X 50. F 1.
601 Z -10.
601 X 40. F 0,1
601 X 50. F 1.
601 Z -18,14
601 X 40. F 0,1
601 X 50. F 1.
601 Z -20.
601 X 40. F 0,1
601 X 75. F 1.



Prova teórica

Nome: Eduardo RezendeData: 12 / 1 / 2015

Curso: _____

Avaliação: _____

2 – Identifique e corrija os erros do seguinte programa. Tenha em consideração a figura 2.





Figura 2

Considere um bruto de maquinação de diâmetro 40.

T101

G54

G50 S3000 M03

G97 S200

G00 X40. Z5.

M09

G71 P10 Q20 U0.1 W0.1 D2. F0.3

N10 X0. Z5.

G01 G42 Z0 *esta correto*

G03 X10. Z-5. R5.

G01 X18.80

G01 Z-13. Z8.85

G01 Z-19.79

G03 X19.7 Z-41.39 R54.

